

コンバイン 農作業安全チェックシート

※取扱説明書・安全作業のしおり等を十分にお読みください。

●巻き込まれ事故を防ぐために

守ってください

チェーンやカッターに詰まったワラを取り除くときはエンジンを止めて作業を行ってください。




守らないとこんなことに!

チェーンやカッターに巻き込まれて、ケガをするおそれがあります。



作業時の服装は腰タオルなど、巻き込まれやすいものは避け、そでのボタンを締めるようにしてください。

服やタオルが機械に巻き込まれて、ケガをするおそれがあります。



手こぎ作業時はフィードチェーンへの巻き込まれに注意して作業し、手袋は使用しないでください。

フィードチェーンに巻き込まれて、ケガをするおそれがあります。

●転倒・転落事故を防ぐために

守ってください

畦畔(けいはん)を乗り越えるときは低速度、直角に行ってください。また、ほ場に入るとき、溝や高いあぜを渡るときは必ずあゆみ板を使用してください。



守らないとこんなことに!

バランスをくずして転倒し、ケガをするおそれがあります。

●転倒・転落事故を防ぐために

守ってください

あゆみ板でのトラックへの積み下ろしは、ゆっくりと行い、ステアリングレバー、副変速レバーは操作しないでください。




守らないとこんなことに!

機械があゆみ板を踏み外し、転落するおそれがあります。

●周囲の安全確認をしましょう

守ってください

共同作業や補助者の位置を常に確認し、エンジン始動時にはホーンやホイッスルなどで合図をしましょう。




守らないとこんなことに!

共同作業や補助者が機械の作動に気づかず、機械にひかれたり巻き込まれたりするおそれがあります。

旋回や方向転換の際は、周囲の安全確認を徹底してください。

コンバインは後方視界が悪いので、障害物や補助者にぶつかるおそれがあります。



旋回や方向転換の際は、周囲の安全確認を徹底してください。

夕暮れ時には、早めのライト点灯を行ってください。

周囲の状況が分かりにくく、思わぬトラブルを引き起こします。

